


油紋（水面）の加水分散のプロセス！

ステップ1



油紋が広がった状態！



ステップ2



アスクリーンの
10倍希釈を散布！

※マンホールの蓋です！

見事に油膜、油紋
消えた状態。

白濁しません！



ステップ3

